MADSØ SVEEN
ARKITEKTER AS
Beddingen 14 7042 Trondheim

Tilstandskontroll av universell utforming UU

Sortland kommune

Sortland barneskole Bygg A, B og C

Følgende tiltak må gjennomføres for å tilfredsstille UU-krav i tillegg til øvrige bygningsmessige oppgraderinger:

1. **For bratt adkomst til hovedinngang:**
   Byggene har hver sin hoved inngang fra den samme skoleplassen. Tilfredsstillende adkomst løses ved å etablere felles HC.parkering på skoleplassen for alle tre byggene.
2. **Utetrapper tilfredsstiller ikke UU:**
   Utetrapper må kompletteres med håndlister på begge sider.

3. **Mangler HC-adkomst til etasjer (heis):**
   Alle tre byggene mangler heis. Kan løses med 2 nye heiser, en heis til Bygg A og en felles heis for Bygg B og C.

4. **Mangler RWC:**
   Manglende RWC etableres i 1. etasje Bygg A, i 2. etasje og sokkel i Bygg B og RWC på plan 1 i Bygg C. I tillegg etableres RWC for ansatte.

5. **Trapper tilfredsstiller ikke UU. Følgende må etableres:**
   2 Trapper i Bygg A må ha nytt rekkverk og nye håndløpere på vegg. Hovedtrapp i Bygg A må ha nye håndløpere på begge sider og bitrapp må ha nytt rekkverk og håndløpere. Trapp i Bygg C må ha nye håndlister på begge sider.

   Alle trappene må kompletteres med merking av trappetrinn samt fare- og oppmerksomhetsfelt.

6. **Innvendige dører er for smale:**
   Innvendige dører i Bygg B og C skiftes til 10M-dører.

7. **Sløydrom ikke tilpasset rullestolbrukere:**
   Innredning flyttes slik at UU-krav tilfredsstilles.

8. **Overflater har ikke kontraster som tilfredsstiller UU:**
   Tilfredsstillende kontraster etableres i forbindelse med oppgradering av innvendige overflater.

16.01.2017.