TILSTANDSANALYSE

SORTLAND BARNESKOLE – BYGG A

VEDLEGG BILDER VVS



Bilde 3674 – Renholdssentral, uplugget vanninntak



Bilde 01151 – Urinalrenne med hånds



Bilde 3665 – Dårlig plugging rør, legionellarisiko



Bilde 01044 – Soil avløpsrør



Bilde 3672 –Manglende avløp fra lofang



Bilde 3707 – Rørføringer i vegg



Bilde 3782 – manglende avstengning




Bilde 3671 – Bereder fra 1976



Bilde 3779 – Eldre utstyr med tohånds



Bilde 3768 – Eldre hcwc



Bilde 3709 – Kovaskåler som isolasjon



Bilde 01086 – Radiatorer på fasade som skal rehab.



Bilde 01047 – Pumper varmeanlegg



Bilde 3663 – Utførelse isolasjon varmerør



Bilde 3684 – God merking



Bilde 3664 – Armatur er ikke isolert



Bilde 3715 – Rust i bunn brannskap



Bilde 3705 – Vanskelig tilkomst rom på tak



Bilde 3625 – Poseventilasjon klasserom




Bilde 3687 – dårlig ventil



Bilde 3776 – Manglende ventil SFO



Bilde 3662 – Aggregat 3601 i plan 1



Bilde 3657 – Litt smuss i aggregat 3601



Bilde 3701 – Aggregat 3602 på tak



Bilde 3694 – Isolerte kanaler inntak på tak