TILSTANDSANALYSE

SORTLAND BARNESKOLE – BYGG B

VEDLEGG BILDER VVS



Bilde 0857 – Eldre sanitærutstyr



Bilde 3726 – Vaskerenne med tohånds armatur



Bilde 3731 – Manglnde isolasjon vanninntak



Bilde 3788 – Skjeve varmerør



Bilde 3729 – lsolering armatur i røranlegg mangler



Bilde 0893 – Varmesentral med utstyr fra -98



Bilde 0920 – Radiator med rørtilknytting



Bilde 3733 – Manglende isolasjon varmerør



Bilde 3730 – manglende isolering i varmesentral



Bilde 0923 – Brannskap



Bilde 3780 – Omrøringsventilasjon i klasserom




Bilde 3724 – Poseventilasjon i klasserom



Bilde 3718 – System 3603, rent aggregat


Bilde 3720 – System 3603 uten kondensavløp


Bilde 3737 – System 3604 i rom uten sluk


Bilde 3740 – Smuss i aggregat 3604


Bilde 3781 – Hetter med god kvalitet


Bilde 3723 – Punktavsug sløydsal