TILSTANDSANALYSE

SORTLAND BARNESKOLE – BYGG C

VEDLEGG BILDER VVS



Bilde 3765 – Synlige rørledninger m/ stenge




Bilde 3615 – Manglende avstengning til armatur




Bilde 3657 – Sluk uten klemring for belegg



Bilde 3755 – Aggregat uten kondensavløp



Bilde 3759 – Manglende rørisolasjon



Bilde 3761 . Manglende rørisolasjon



Bilde 1178 – Kanaler



Bilde 3754 – Kanaler isolerte



Bilde 3752 – Don for diffus tilførsel luft



Bilde 3613 – Volumhette over kjøkkenkomfyr



Bilde 3612 – Skolekjøkken med avtrekkshetter


Bilde 0857 – Eldre sanitærutstyr

Bilde 3726 – Vaskerenne med tohånds armatur


Bilde 3731 – Manglnde isolasjon vanninntak


Bilde 3788 – Skjeve varmerør


Bilde 3729 – lsolering armatur i røranlegg mangler


Bilde 0893 – Varmesentral med utstyr fra -98



Bilde 0920 – Radiator med rørtilknytting



Bilde 3733 – Manglende isolasjon varmerør



Bilde 3730 – manglende isolering i varmesentral



Bilde 0923 – Brannskap



Bilde 3780 – Omrøringsventilasjon i klasserom




Bilde 3724 – Poseventilasjon i klasserom



Bilde 3718 – System 3603, rent aggregat


Bilde 3720 – System 3603 uten kondensavløp


Bilde 3737 – System 3604 i rom uten sluk


Bilde 3740 – Smuss i aggregat 3604


Bilde 3781 – Hetter med god kvalitet


Bilde 3723 – Punktavsug sløydsal