Grunngitt spørsmål til Kommunestyret 30. oktober 2025

Maurnesbassenget

Senterpartiet er gjort kjent med at Maurnesbassenget står uten vann, og har gjort det siden begynnelsen av oktober. I formannskapsmøtet 14.10. var det sak om å øke temperaturen i et da tomt basseng. Vi finner det merkelig at det ikke ble orientert om driftsstatus samtidig som temperaturen på badevannet ble diskutert.

Spørsmål;
Hva er årsaken til at Maurnesbassenget står tomt, og hva er estimert kostnad og tidsperspektiv for å få bassenget i drift igjen?

Ragnhill Ovesen
Sortland Senterparti

SVAR på spørsmål:

I samarbeid med skolen ble det besluttet å tappe ned bassenget i høstferien 2025 for å lime fast og erstatte fliser som manglet i et relativt begrenset område. Når bassenget er ferdig nedtappet og arbeidene med flisene starter oppdages det at store områder med fliser er løse og det er områder med oppsmuldret betong under flisene. Omfanget med å erstatte fliser i og reparere basseng kroppen er langt større enn først antatt. Det er også avdekket grunn til å mistenke at betongen og armeringen i bassenget kan være skadet og det er avdekket omfattende lekkasjer i bassengkroppen.

Her er laget en sak til Driftsutvalget. Saken er berammet til Driftsutvalget sitt møte 20.11.2025.