SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/7077
Dok.nr:	25/41007
Arkiv:	FA-L61
	TI-&58
Saksbehandler:	Remy A. Buschmann
Dato:	21.11.2025

Orienteringssak - Jennestad brygges fundamenter

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 001/26	Driftsutvalget	12.02.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Driftsutvalget behandling - 12.02.2026 - O-001/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Avdelingsleder Teknisk Drift, Remy Buschmann orienterte i saken.

(vedlegg)

Votering:
Saken tas enstemmig til orientering.

Driftsutvalget O - 001/26 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Sortland kommune har årlig gjennomført befaringer i egen regi på fundamentene til Jennestad brygge og det har vært gjennomført reparasjoner av fundamenter, steinmurer og innfestinger ved behov. Tilstanden på fundamentene er ikke blitt bedre med årene og byggdrift valgte derfor å få utarbeidet tegninger og få laget oversikt over alle fundamentene digitalt, det er samtidig utarbeid en rapport på

tilstanden til alle fundamentene under Jennestad brygge i denne rapporten avdekkes det flere avvik som må utbedres.

FAKTA I SAKEN
Sortland kommune har nå underlag og tegninger som kan brukes i det videre arbeidet med fundamentene. Dette bidrar til at sikkerheten til bygget og de som skal bruke bygget ivaretas i større grad.
Som en del av rapporten er det utarbeidet et kostnadsoverslag for hva det vil koste og utbedre skadene som er avdekket i dag.

VURDERING
Som vi leser ut fra rapporten er det mye dårlige/råteskadede/opprustede konstruksjonsdeler, disse vil ikke bli bedre med årene og om fundamentene ikke får vedlikehold og utskiftninger kan det oppstå en fare for at bryggen raser. Bryggen er gammel og vil i fremtiden trenge utbedringer som foreslått i rapporten frem til alle eldre fundamenteringer er utskiftet. Det er derfor god grunn til å tenke at foreslåtte utbedringer må gjentas jevnlig i årene som kommer frem til alle fundamenter er utbedret.

Personalmessige forhold

Jennestad brygge brukes i hovedsak av Museum nord, denne bruken foregår kun i sommerhalvåret. personalmessig har dette ingen konsekvenser da eventuelle arbeider ikke vil påvirke bruken av bygget.

Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd
Ikke relevant.

Økonomiske forhold
Kostnadene for utbedring av skadede peler er beregnet til kr 1 402 769,40 eks. mva.

Folkehelse
Ikke relevant

Klima-, miljø- og naturforhold
Noen av eksisterende peler er av impregnert materiale, for eksempel kreosot. Alle slike materialer som eventuelt demonteres blir levert til godkjent mottak, nye materialer vil være av korrosjonsfrie og giftfrie produkter.
Tiltakene har ikke negativ innvirkning på miljøet.

KONKLUSJON
Jennestad brygges fundamenter trenger rehabilitering. Kostnadene for dette meldes inn i neste budsjettbehandling.

Vedlegg:
Tilstand peler
Tilstandsrapport fundamentering av Jennestad brygge
Bilder