Bilder fra eiendommen

Bakken sett neden fra, det er berg som stikker opp i bakken. Det er en av årsakene til rotveltene på trærne for de står på berg.



Dette er mot skille, der veien skal gå. Her er det ett lite berg.



Her ser man berget og stein stikker opp i dagen dette er oppe i bakken der huset skal stå





Her ser man også rotvelten, hvor det også er berg under. Sam man ser mot Holtensvingen som i hovedsak består av bare fjell.



I tillegg så kan man se på skjøte hvor det står at skillmerkene er hugget i steinl. Eiendommen har vært brukt til landbruksdrift og det som var i veien for drift er blitt spreng bort tidligere. Det er også fjell som stikker opp rett nedfor hovedveien. Om man ser på oversiktskartet som også er lagt ved.